



業務内容

本管TV調査工(800mm未満)	1358m
マンホール調査工	3箇所
マンホール劣化状況調査工	8箇所
管路施設耐震診断調査業務(詳細診断)	1421m
特殊構造物耐震診断調査業務(詳細診断)	4箇所

施工場所

横須賀市平成町3丁目地内ほか



横須賀市上下水道局			
図名	面積	下町第2地区ほか管渠耐震化診断調査業務委託	
種別	案内図・実施箇所図		
縮尺	図番	面号	1 / 2
製作年	令和3年8月日		
課長	係長	担当者	設計者



業務内容

本管TV調査工(800mm未満)	1358m
マンホール調査工	3箇所
マンホール劣化状況調査工	8箇所
管路施設耐震診断調査業務(詳細診断)	1421m
特殊構造物耐震診断調査業務(詳細診断)	4箇所

施工場所

横須賀市平成町3丁目地内ほか



横須賀市上下水道局			
図名	面称	下町第2地区ほか管路耐震化診断調査業務委託	
種別	案内図・実施箇所図		
縮尺	図番	面号	2 / 2
製年	作月	令和3年8月日	
課長	係長	担当者	設計者