

<一般委託>

公園遊具点検業務委託(一般委託)仕様書

公園遊具点検業務委託に基づく内容は、本仕様書の定めるところによる。

1	目的	横須賀市内の公園に設置された遊具の安全点検を行うものである。
2	履行期間	契約締結日から令和6年3月15日
3	施行場所	横須賀市浦郷町2丁目71番地ほか (別紙「定期点検対象公園遊具一覧表」参照)
4	業務内容	別紙「業務仕様書」参照
5	特記事項	なし
6	関係法規	なし
7	資格要件	<p>本業務のうち、下記に掲げる業務内容については、次の要件を満たす人員を確保し、業務に従事させること</p> <p>A、別紙業務仕様書の「4 安全点検業務」(次のうち、①または②とする)</p> <p>①一般社団法人日本公園施設業協会の認定した公園施設製品整備技士</p> <p>②下記の項目を一人で全て満たす者</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・遊具点検業者としての実務経験が5年以上あること</li> <li>・国、地方公共団体又は特殊法人等の発注した「公園施設遊具(または学校遊具)の安全点検業務委託」において、遊具点検または安全性判定の作業に従事した実績があること</li> <li>・公園施設遊具(または学校遊具)点検に関する資格、または講習会等の受講経験があること</li> </ul> <p>B、別紙業務仕様書の「5 安全性判定業務」及び「6 定期点検結果報告書作成業務」(次のうち、①または②とする)</p> <p>①一般社団法人日本公園施設業協会の認定した公園施設製品安全管理士</p> <p>②下記の項目を一人で全て満たす者</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・遊具の安全性判定や点検業務の責任者としての実務経験が3年以上あること</li> <li>・国、地方公共団体又は特殊法人等の発注した「公園施設遊具(または学校遊具)の安全点検業務委託」において、遊具点検または安全性判定の作業に従事した実績があること</li> <li>・公園施設遊具(または学校遊具)点検に関する資格、または講習会等の受講経験があること</li> </ul> <p>※上記のAとBの兼任は不可とする。</p>
8	契約方法	総価による業務委託契約(一般委託)
9	支払方法	委託料の支払いは、業務完了後一括払いとする。
10	その他事項	この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。
11	監督員 連絡先	建設部公園管理課 河原木 洋輔 046-822-9636

<指示又は希望事項>

グリーン 物品購入 及び 環境配慮 関係	<p>・この業務を施行するにあたって、仕様書でグリーン物品購入の指示がある場合は、横須賀市グリーン購入基本方針及び調達方針に基づく環境物品等を納入すること。また、仕様書で特に指示がない場合で委託代金に物品等の購入経費が含まれている場合は、できるだけこの方針に基づく環境物品等の調達をお願いします。 (上記方針については、本市のホームページ「よこすかのグリーン購入」参照)</p> <p>・本市は、独自の環境マネジメントシステム(YES)により事務事業の環境負荷低減に努めているので、受託者においてもできる限り環境に配慮して業務を執行するようお願いいたします。</p>
----------------------------------	---

# 業 務 仕 様 書

## 1 業務名

公園遊具点検業務委託

## 2 業務内容

本業務は、横須賀市内の公園に設置された遊具の安全点検を行うものである。

## 3 施行場所

横須賀市浦郷町2丁目71番地ほか  
(別紙「定期点検対象公園遊具一覧表」参照)

## 4 安全点検業務

- (1) 安全点検業務は、別紙「公園遊具点検業務委託仕様書」の「7 資格要件 A」の要件を満たす人員により実施すること。
- (2) 遊具の破損、老朽の具合、継ぎ部分のゆるみ及び固定部、可動部、支柱等の安全性の点検を目視、触診、打診等により行うこと。打診には、箇所により、テストハンマー等を適宜使用すること。
- (3) ブランコ類の点検  
ロープ、ネット部分は、磨耗による裂傷、ゆるみ・たるみを細部に渡り確認し適宜増し締めを行うこと。木製部分はささくれ、亀裂、腐食等を細部に渡り確認すること。
- (4) 塗装状況の点検（主に鉄製遊具）  
目視にて、塗装状況を判断すること。判定は、標準を B 判定とすること。
- (5) 遊具の可動部への注油  
必要に応じて、遊具可動部への注油を行うこと。
- (6) チェーン等の磨耗の点検  
ノギス、目視等により測定し残存 70%以下の磨耗は注意勧告を行い、残存 50%以下の磨耗は監督員と協議の上、即時使用禁止措置を講じるとともに監督員へ即時報告すること。
- (7) 構造部ボルト、ナットのゆるみ点検  
ボルト、ネジ等の点検は細部に渡り確認し、ゆるみが発見された場合は適宜増し締めを行うこと。また、ゆるみの増し締め及び軽微な欠損、破損を確認した際には報告を行うこと。

- (8) 腐朽、腐食等の点検  
腐朽、腐食等を目視、打診等により点検し、地際部は特に転倒等の恐れがないか確認を行うこと。
- (9) 破損、動作不良等の点検  
破損や動作不良がないかを目視、触診等により確認を行うこと。
- (10) 本点検業務の作業に起因して、他人の身体や財物に損害を与えた場合は、受託者が損害賠償責任を負うものとする。
- (11) 重大事故につながる恐れがあると推測される構造等の使用禁止表示及び報告  
転倒や落下により地表等にある突起物で安全性が損なわれると推測される構造又は箇所、首や手足が入る隙間及び遊具使用中の遊戯者同士の接触事故の可能性がある等、重大事故につながる恐れがある場合は使用禁止表示を行い、直ちに監督員に報告すること。
- (12) 上記以外の点検項目等については、一般社団法人日本公園施設業協会発行「遊具の安全に関する規準 JPFA-SP-S:2014」の「6.1.3.3 定期点検」及び「遊具の定期点検業務仕様書（定期点検表含む）」の内容を準用するものとする。「遊具の安全に関する規準 JPFA-SP-S:2014」に記載のない遊具等は、**公益財団法人日本スポーツ施設協会「スポーツ器具の正しい使い方と安全点検の手引き」（改訂第4版）**の内容を準用するものとする。  
これにより全ての遊具について個別の点検表を作成すること。
- (13) 安全点検業務を行うために必要な点検用具、工具、油脂類、消耗品等は受託者が用意すること。
- (14) 点検対象遊具については、別紙定期点検対象公園遊具一覧表のとおりである。施設種別の分類は下記のとおりである。  
単体遊具(A)：雲梯、太鼓梯子、鉄棒、動物置物、スプリング遊具、シーソー、プレイウォール、平均台、健康遊具（可動部がないもの）、小型はん登棒、コイルトンネル、ちびっこハウス、砂場等これらに類似した遊具  
単体遊具(B)：ジャングルジム、滑り台、2連ブランコ（柵含む）、はん登棒、健康遊具（可動部があるもの）、3～5人乗りロッキング遊具、全方向ブランコ等これらに類似した遊具  
単体遊具(C)：チェーンネットジャングル、ロープウェイ、4連ブランコ（柵含む）、2方向滑り台、回転滑り台、ロング滑り台、回転ジャングルジム等これらに類似した遊具  
複合遊具(小)：遊具の先端を直線で結んだ多角形の面積（複層になっているものは階層ごとに算出した面積の和）を算出し、そ

の面積がおおむね100㎡以内のもの

(15) 点検した遊具の位置が分かるように、公園ごとに平面図を作成すること。

## 5 安全性判定業務

安全性判定業務については、上記の4安全点検業務で作成される個別の点検表に基づき、別紙「公園遊具点検業務委託仕様書」の「7資格要件B」の要件を満たす人員が、遊具の安全性について以下の基準により判定を行うこと。

### (1) 使用継続判定

使用継続の判定については、下記の2段階にて評価を行う。

可：異常なし、又は、異常があり、修繕又は対策が必要だが、使用可  
不可：異常があり、修繕又は対策が必要であり、修繕完了まで使用不可、  
又は、破棄して更新を検討

### (2) 機能に関する総合判定（一般社団法人日本公園施設業協会発行「遊具の安全に関する規準 JPFA-SP-S:2014」による評価）

総合判定については、下記の4段階にて評価を行う。

A：健全であり、修繕の必要がない  
B：軽微な異常があり、経過観察が必要  
C：異常があり、修繕又は対策が必要  
D：危険性の高い異常があり、緊急修繕が必要又は、破棄して更新を検討

### (3) 劣化診断評価

劣化の点検評価については、下記の4段階にて評価を行う。

a：健全な状態  
b：軽微な劣化がある状態  
c：修繕の必要な劣化がある状態  
d：緊急修繕が必要な劣化がある状態

### (4) 塗装診断評価

塗装の点検評価については、下記の3段階にて評価を行う。

A：健全な状態  
B：部分的に塗装剥離があり、経過観察が必要な状態  
C：全体的に塗装剥離があり、再塗装が必要な状態

### (5) ハザード診断評価

ハザードの点検評価については、下記の4段階にて評価を行う。

0：傷害をもたらす物的ハザードがない状態  
1：軽度の傷害をもたらすハザードがある状態

- 2：重大であるが恒久的ではない傷害をもたらすハザードがある状態
- 3：生命に危険、あるいは重度の恒久的な障害をもたらすハザードがある状態

## 6 定期点検結果報告書作成業務

- (1) 定期点検結果報告書作成業務については、別紙「公園遊具点検業務委託仕様書」の「7 資格要件B」の要件を満たす人員が監修すること。
- (2) 安全性判定業務終了後、「公園遊具定期点検結果一覧表」及び公園ごとの「定期点検総括表」・「平面図」、遊具ごとの「定期点検表」・「点検写真台帳」を別紙参考例を参照のうえ作成し、提出すること。なお提出は、紙による提出（各1部）のほかに、CD又はDVDに格納したデータを提出すること。
- (3) 劣化診断評価がc・dのものについては、修繕の見積書を提出すること。
- (4) 点検時に別紙「定期点検対象公園遊具一覧表」の内容に変更があることが判明した場合は、修正した参考資料を提出すること。

## 7 契約期間

契約日から令和6年3月15日まで

## 8 支払い

業務完了後一括払いとする。

## 9 その他

- (1) 受託者は業務に従事する者について、業務を開始する前に、以下のものを監督員へ提出するものとする。
  - ①安全点検業務の従事者
    - ・別紙「公園遊具点検業務委託仕様書」の「7 資格要件A①」の場合については、一般社団法人日本公園施設業協会発行の公園施設製品整備技士認定証の写し
    - ・別紙「公園遊具点検業務委託仕様書」の「7 資格要件A②」の場合については、要件を確認することができる経歴書や資格証等の写し
  - ②安全性判定業務及び定期点検結果報告書作成業務の従事者
    - ・別紙「公園遊具点検業務委託仕様書」の「7 資格要件B①」の場合については、一般社団法人日本公園施設業協会発行の公園施設製品安全管理士認定証の写し
    - ・別紙「公園遊具点検業務委託仕様書」の「7 資格要件B②」の場合については、要件を確認することができる経歴書や資格証等の写し

- (2) 安全点検業務の実施にあたっては、監督員と協議のうえ、遊具施設を一時的に閉鎖する等、周辺の児童、利用者の安全確保に十分配慮すること。
- (3) 点検の結果、損傷が著しく使用に耐えられないと判断した遊具または、重大な事故につながる恐れのある劣化がある場合については、監督員の承諾を待たず使用禁止処置等の適切な措置を取り、速やかに監督員に報告し事後の指示を受けること。
- (4) 電動工具、発電機等使用時には、周辺状況に十分注意し空運転は行わないこと。
- (5) 遊具が撤去又は新設されていた場合、速やかに監督員に報告すること。また、撤去又は新設された事が分かるように写真及び平面図を提出すること。
- (6) 別紙定期点検対象公園遊具一覧表以外の公園の遊具点検を指示する場合がある。また、撤去・新設等により数量を変更する場合がある。
- (7) その他

本業務に際して疑義が生じた場合は、監督員と密に連絡を取り協議を行う。また、本仕様書に定めがない事項については、「遊具の安全に関する基準 JPFA-SP-S:2014」及び「都市公園における遊具の安全確保に関する指針（改訂版第2版）」を準用すること。

令和5年度 定期点検対象公園遊具一覧表(指定管理公園)

整理 No.	地区	公園 番号	公園名	所在地	管理面積 (㎡)	施設種別				備考
						単体遊具(A) (基)	単体遊具(B) (基)	単体遊具(C) (基)	複合遊具(小) (基)	
1	追浜	1002	追浜公園	夏島町2番2	87,682	3	0	0	1	指定管理公園
2	田浦	2006	田浦梅の里	田浦泉町92番地	462,854	4	1	5	2	指定管理公園
3	本庁	3501	不入斗公園	不入斗町1丁目2番1	136,504	14	1	2	1	指定管理公園
4	本庁	3521	はまゆう公園	不入斗町4丁目25番	24,664	2	1	0	1	指定管理公園
5	衣笠	4022	衣笠山公園	小矢部4丁目922番地	196,383	0	0	1	1	指定管理公園
6	大津	5008	大津公園	大津町5丁目11番2	52,987	10	3	0	1	指定管理公園
7	大津	5020	根岸公園	根岸町3丁目17番	14,284	2	0	0	0	指定管理公園
8	久里浜	7051	佐原2丁目公園	佐原2丁目36番4	29,363	15	0	0	1	指定管理公園
9	西	9012	西公園	武3丁目458番1	53,348	7	1	0	1	指定管理公園
					小計	57	7	8	9	
					合計	81				

令和5年度 定期点検対象公園遊具一覧表

整理 No.	地区	公園 番号	公園名	所在地	管理面積 (㎡)	施設種別				備考
						単体遊具(A) (基)	単体遊具(B) (基)	単体遊具(C) (基)	複合遊具(小) (基)	
1	追浜	1001	浦郷公園	浦郷町2丁目71番地	6,419	3	3	0	0	
2	追浜	1003	追浜町1丁目公園	追浜町1丁目40番15	579	4	1	0	0	
3	追浜	1004	追浜東町1丁目公園	追浜東町1丁目28番26	1,929	4	2	0	0	
4	追浜	1005	追浜東町1丁目第2公園	追浜東町1丁目51番2	886	4	1	0	0	
5	追浜	1007	追浜本町公園	追浜本町2丁目29番10	2,411	1	3	1	1	
6	追浜	1008	追浜本町第2公園	追浜本町2丁目1番106	824	3	2	0	0	
7	追浜	1010	鷹取公園	鷹取1丁目4番4	12,955	3	3	0	0	
8	追浜	1011	鷹取山公園	湘南鷹取3丁目3番520	79,227	1	0	0	0	
9	追浜	1012	湘南鷹取1丁目公園	湘南鷹取1丁目3番38	4,226	5	2	0	0	
10	追浜	1015	湘南鷹取2丁目第2公園	湘南鷹取2丁目3番331	809	1	2	1	0	
11	追浜	1016	湘南鷹取2丁目第3公園	湘南鷹取2丁目16番214	3,574	3	2	1	0	
12	追浜	1017	湘南鷹取2丁目第4公園	湘南鷹取2丁目1番53	3,299	1	0	0	0	
13	追浜	1018	湘南鷹取2丁目第5公園	湘南鷹取2丁目6番3	7,078	3	1	2	0	
14	追浜	1019	湘南鷹取3丁目公園	湘南鷹取3丁目16番315	1,385	3	1	1	0	
15	追浜	1020	湘南鷹取3丁目第2公園	湘南鷹取3丁目3番477	8,598	0	3	0	0	
16	追浜	1022	湘南鷹取4丁目第2公園	湘南鷹取4丁目50番2	9,181	4	2	2	0	
17	追浜	1023	湘南鷹取5丁目公園	湘南鷹取5丁目52番62	5,117	1	1	0	1	
18	追浜	1024	湘南鷹取5丁目第2公園	湘南鷹取5丁目40番71	5,592	4	0	0	0	
19	追浜	1026	湘南鷹取6丁目公園	湘南鷹取6丁目88番2	3,102	6	1	1	1	
20	追浜	1029	日向公園	浦郷町1丁目67番地	3,911	7	1	0	0	
21	追浜	1030	平和公園	追浜町2丁目41番8	708	2	1	1	0	
22	追浜	1031	北郷公園	追浜町1丁目60番1	2,268	2	0	0	1	
23	追浜	1032	追浜本町1丁目公園	追浜本町1丁目90番39	986	0	0	0	1	
24	追浜	1033	追浜東町1丁目第4公園	追浜東町1丁目28番64	462	0	0	0	1	
25	追浜	1055	追浜本町1丁目第2公園	追浜本町1丁目90番63	196	2	0	0	0	
26	追浜	1059	浦郷3丁目公園	浦郷町3丁目25番23	4,222	5	0	0	1	
27	追浜	1060	追浜東町1丁目第5公園	追浜東町1丁目28番85	7,091	8	1	0	1	
28	追浜	1061	追浜東町2丁目公園	追浜東町2丁目3番24	2,263	2	0	0	1	
29	田浦	2001	池の谷戸公園	田浦町6丁目1番28	16,960	5	0	0	1	
30	田浦	2002	板取公園	船越町2丁目31番9	2,472	7	2	1	0	



令和5年度 定期点検対象公園遊具一覧表

整理 No.	地区	公園 番号	公園名	所在地	管理面積 (㎡)	施設種別				備考
						単体遊具(A) (基)	単体遊具(B) (基)	単体遊具(C) (基)	複合遊具(小) (基)	
31	田浦	2003	梅田公園	船越町7丁目58番22	2,454	5	2	0	0	
32	田浦	2005	田浦1丁目公園	田浦町1丁目49番1	411	2	2	0	0	
33	田浦	2007	田の浦公園	長浦町1丁目20番1	2,600	1	1	0	0	
34	田浦	2008	長浦3丁目公園	長浦町3丁目60番3	428	3	0	0	0	
35	田浦	2009	長浦3丁目第2公園	長浦町3丁目106番1	517	2	1	0	0	
36	田浦	2010	南郷公園	船越町4丁目6番	4,430	5	3	0	0	
37	田浦	2013	船越6丁目公園	船越町6丁目17番40	646	2	2	0	0	
38	田浦	2014	船越7丁目公園	船越町7丁目12番31	883	4	0	2	0	
39	田浦	2015	船越8丁目公園	船越町8丁目1番50	2,100	5	1	0	0	
40	田浦	2016	船越8丁目第2公園	船越町8丁目32番22	1,266	3	1	0	0	
41	田浦	2017	船越8丁目第3公園	船越町8丁目32番73	983	4	0	0	0	
42	田浦	2018	船越6丁目第2公園	船越町6丁目47番42	1,717	2	1	0	1	
43	田浦	2019	船越6丁目第3公園	船越町6丁目16番31	2,136	2	1	0	1	
44	田浦	2020	船越3丁目第2公園	船越町3丁目33番3	622	3	0	0	1	
45	田浦	2021	港が丘公園	港が丘1丁目1番91	5,584	5	1	1	0	
46	田浦	2022	船越1丁目公園	船越町1丁目5番8	6,241	5	2	0	1	
47	田浦	2023	長浦2丁目公園	長浦町2丁目45番9	227	0	1	0	0	
48	田浦	2033	船越8丁目第4公園	船越町8丁目10番73	497	3	1	0	0	
49	逸見	3001	安針台公園	安針台31番35	6,031	1	0	0	1	
50	逸見	3002	安針台第2公園	安針台17番16	6,692	2	0	0	1	
51	逸見	3004	十三峠公園	山中町133番1	484	1	0	0	0	
52	逸見	3005	西逸見公園	西逸見町2丁目9番5	259	5	1	0	0	
53	逸見	3006	東逸見3丁目公園	東逸見町3丁目14番32	434	6	1	0	0	
54	逸見	3007	東逸見4丁目公園	東逸見町4丁目16番76	536	0	1	0	1	
55	逸見	3008	逸見小学校前公園	西逸見町1丁目32番地	874	0	2	1	0	
56	逸見	3009	吉倉公園	吉倉町1丁目104番	3,215	8	0	0	1	
57	逸見	3010	東逸見2丁目公園	東逸見町2丁目6番3	407	3	0	0	1	
58	逸見	3011	逸見が丘公園	逸見が丘50番29	3,255	1	0	0	0	
59	逸見	3012	逸見が丘第2公園	逸見が丘11番2	4,673	2	1	1	1	
60	逸見	3013	逸見が丘第3公園	逸見が丘6番23	1,633	3	1	0	0	

令和5年度 定期点検対象公園遊具一覧表

整理 No.	地区	公園 番号	公園名	所在地	管理面積 (㎡)	施設種別				備考
						単体遊具(A) (基)	単体遊具(B) (基)	単体遊具(C) (基)	複合遊具(小) (基)	
61	逸見	3015	ウェルシティ公園	西逸見町1丁目38番26	2,313	3	0	0	0	
62	本庁	3502	不入斗3丁目公園	不入斗町3丁目18番14	1,640	1	3	0	0	
63	本庁	3503	宇東川公園	佐野町1丁目34番1	1,857	1	2	0	0	
64	本庁	3505	上町3丁目公園	上町3丁目33番2	556	3	2	0	0	
65	本庁	3506	緒明山公園	上町1丁目59番1	5,529	3	0	1	1	
66	本庁	3507	大滝町公園	大滝町1丁目31番10	476	2	2	0	0	
67	本庁	3508	坂本公園	坂本町1丁目19番地	5,838	8	4	0	1	
68	本庁	3509	坂本3丁目公園	坂本町3丁目10番27	2,277	1	2	0	0	
69	本庁	3510	坂本台公園	鶴が丘2丁目31番152	5,809	3	0	0	1	
70	本庁	3511	桜が丘公園	坂本町5丁目7番74	4,551	5	2	0	0	
71	本庁	3512	汐入公園	汐入町2丁目38番5	136	3	1	0	0	
72	本庁	3513	汐入5丁目公園	汐入町5丁目23番11	1,114	0	2	0	0	
73	本庁	3514	汐入5丁目第2公園	汐入町5丁目45番12	1,380	1	1	0	0	
74	本庁	3515	汐見台公園	汐見台3丁目1番13	1,156	2	2	0	1	
75	本庁	3516	汐見台3丁目公園	汐見台3丁目24番58	371	0	1	0	0	
76	本庁	3519	鶴が丘2丁目公園	鶴が丘2丁目13番4	318	2	0	0	0	
77	本庁	3520	豊の坪公園	上町4丁目74番4	1,475	3	1	0	1	
78	本庁	3522	平坂公園	若松町3丁目20番地	1,166	2	1	0	0	
79	本庁	3523	富士見公園	富士見町1丁目60番3	1,657	7	0	0	1	
80	本庁	3524	望洋台公園	望洋台36番357	1,963	3	1	2	1	
81	本庁	3526	港町公園	汐入町2丁目10番11	606	2	0	0	1	
82	本庁	3527	三春公園	三春町2丁目1番8	13,810	7	2	1	0	
83	本庁	3528	三春5丁目公園	三春町5丁目72番1	1,029	0	2	0	0	
84	本庁	3529	三春5丁目第2公園	三春町5丁目9番地	1,979	2	3	0	0	
85	本庁	3530	安浦公園	安浦町2丁目1番地	1,220	2	2	0	0	
86	本庁	3531	安浦第2公園	安浦町3丁目27番地	173	2	0	0	1	
87	本庁	3533	市役所前公園	小川町9番1	3,985	0	0	0	1	
88	本庁	3534	坂本1丁目公園	坂本町1丁目44番14	492	3	2	0	0	
89	本庁	3535	三春6丁目公園	三春町6丁目95番18	1,237	6	2	2	0	
90	本庁	3536	安浦2丁目公園	安浦町2丁目33番7	2,001	1	0	0	0	

令和5年度 定期点検対象公園遊具一覽表

整理 No.	地区	公園 番号	公園名	所在地	管理面積 (㎡)	施設種別				備考
						単体遊具(A) (基)	単体遊具(B) (基)	単体遊具(C) (基)	複合遊具(小) (基)	
91	本庁	3537	平成緑道緑地	平成町1丁目1番4	5,871	4	0	1	0	
92	本庁	3540	坂本1丁目第2公園	坂本町1丁目6番8	1,844	4	2	0	1	
93	本庁	3554	三春5丁目第3公園	三春町5丁目29番28	1,143	1	1	0	1	
94	本庁	3556	若松公園	若松町3丁目32番11		2	1	0	0	
95	衣笠	4001	池上公園	池上5丁目3950番9	999	4	2	0	1	
96	衣笠	4002	池上3丁目公園	池上3丁目3629番2	815	4	2	0	0	
97	衣笠	4003	栄地谷公園	平作5丁目1544番65	1,261	1	1	0	0	
98	衣笠	4004	大矢部公園	大矢部2丁目14番地	3,253	3	4	1	0	
99	衣笠	4005	大矢部第2公園	大矢部3丁目12番1	1,797	1	2	0	1	
100	衣笠	4006	大矢部3丁目公園	大矢部3丁目582番13	3,559	3	2	0	0	
101	衣笠	4007	大矢部3丁目第2公園	大矢部3丁目22番1	1,000	1	3	0	0	
102	衣笠	4008	大矢部3丁目第3公園	大矢部3丁目677番84	259	3	1	0	0	
103	衣笠	4009	大矢部4丁目公園	大矢部4丁目553番120	401	3	2	0	0	
104	衣笠	4010	大矢部中尾公園	大矢部5丁目25番13	751	4	2	0	0	
105	衣笠	4011	金谷公園	金谷1丁目487番2	578	1	1	0	1	
106	衣笠	4012	金谷第2公園	金谷1丁目630番1	1,031	2	1	0	0	
107	衣笠	4013	金谷2丁目公園	金谷2丁目409番44	2,044	5	2	0	0	
108	衣笠	4014	金谷2丁目第2公園	金谷2丁目409番47	959	0	0	0	1	
109	衣笠	4017	衣笠栄町公園	衣笠栄町3丁目1番1	3,571	7	1	0	1	
110	衣笠	4018	衣笠栄町第2公園	衣笠栄町3丁目67番地	305	1	0	0	0	
111	衣笠	4019	衣笠栄町1丁目公園	衣笠栄町1丁目45番地	1,174	1	2	0	0	
112	衣笠	4020	衣笠住吉公園	衣笠町74番地	2,192	2	2	0	1	
113	衣笠	4021	衣笠町公園	衣笠町28番地	146	3	1	0	0	
114	衣笠	4023	公郷公園	公郷町2丁目14番地	689	0	2	0	0	
115	衣笠	4024	公郷第2公園	公郷町3丁目92番地	1,313	3	0	0	0	
116	衣笠	4025	公郷第3公園	公郷町3丁目121番4	976	3	1	0	1	
117	衣笠	4026	公郷第4公園	公郷町1丁目51番1	1,376	1	1	0	0	
118	衣笠	4027	公郷第5公園	公郷町5丁目111番3	962	1	2	0	0	
119	衣笠	4028	公郷第6公園	公郷町5丁目46番36	400	6	0	0	0	
120	衣笠	4029	公郷3丁目公園	公郷町3丁目60番61	2,412	5	4	0	0	

令和5年度 定期点検対象公園遊具一覧表

整理 No.	地区	公園 番号	公園名	所在地	管理面積 (㎡)	施設種別				備考
						単体遊具(A) (基)	単体遊具(B) (基)	単体遊具(C) (基)	複合遊具(小) (基)	
121	衣笠	4030	公郷4丁目公園	公郷町4丁目65番地	953	3	2	0	0	
122	衣笠	4032	公郷6丁目公園	公郷町6丁目20番地	2,498	7	3	0	0	
123	衣笠	4033	小矢部1丁目公園	小矢部1丁目1000番地	1,000	1	1	0	0	
124	衣笠	4034	小矢部1丁目第2公園	小矢部1丁目1366番地	5,640	5	1	0	1	
125	衣笠	4035	小矢部1丁目第3公園	小矢部1丁目1369番地	1,409	1	2	0	0	
126	衣笠	4036	小矢部3丁目公園	小矢部3丁目1249番地	435	1	2	0	0	
127	衣笠	4037	すみれ公園	平作8丁目3535番地	1,854	2	0	0	1	
128	衣笠	4038	つくし公園	公郷町4丁目9番地	1,652	3	1	0	1	
129	衣笠	4039	腹切松公園	大矢部5丁目855番地	1,029	3	1	0	0	
130	衣笠	4040	平作公園	平作7丁目3120番1	3,926	1	1	1	0	
131	衣笠	4041	平作第2公園	平作8丁目3461番地	1,254	2	1	0	0	
132	衣笠	4043	森崎公園	森崎1丁目7番12	1,141	2	0	0	1	
133	衣笠	4044	森崎第2公園	森崎3丁目296番地	1,887	5	16	2	0	
134	衣笠	4045	森崎第3公園	森崎4丁目1748番地	7,110	5	3	0	0	
135	衣笠	4046	森崎2丁目公園	森崎2丁目399番地	1,219	2	6	0	0	
136	衣笠	4047	森崎4丁目公園	森崎4丁目1731番地	1,014	3	2	0	0	
137	衣笠	4048	森崎5丁目公園	森崎5丁目121番地	3,110	1	7	0	1	
138	衣笠	4049	森崎6丁目公園	森崎6丁目1287番地	643	3	1	0	0	
139	衣笠	4050	森崎6丁目第2公園	森崎6丁目1287番地	1,750	4	2	1	0	
140	衣笠	4054	衣笠栄町4丁目公園	衣笠栄町4丁目4番地	2,609	3	0	0	0	
141	衣笠	4055	池上7丁目公園	池上7丁目31番地	3,352	3	0	0	0	
142	衣笠	4056	衣笠栄町2丁目公園	衣笠栄町2丁目56番地	946	5	2	0	0	
143	衣笠	4057	池上1丁目公園	池上1丁目3988番地	1,929	4	2	0	0	
144	衣笠	4058	森崎3丁目公園	森崎3丁目405番地	644	3	1	0	0	
145	衣笠	4059	池上7丁目第2公園	池上7丁目37番10	4,145	1	0	0	1	
146	衣笠	4060	平作1丁目たぶのき公園	平作1丁目2953番地	1,423	2	0	0	1	
147	衣笠	4061	衣笠栄町4丁目第2公園	衣笠栄町4丁目5番地	573	0	1	0	1	
148	衣笠	4062	池上7丁目第3公園	池上7丁目14番11	12,967	4	0	3	0	
149	衣笠	4064	公郷5丁目公園	公郷町5丁目62番6	1,501	1	2	0	0	
150	衣笠	4065	公郷5丁目第2公園	公郷町5丁目62番38	1,419	3	0	0	1	

令和5年度 定期点検対象公園遊具一覧表

整理 No.	地区	公園 番号	公園名	所在地	管理面積 (㎡)	施設種別				備考
						単体遊具(A) (基)	単体遊具(B) (基)	単体遊具(C) (基)	複合遊具(小) (基)	
151	衣笠	4068	小矢部1丁目第4公園	小矢部1丁目456番7	508	1	1	0	0	
152	衣笠	4069	森崎3丁目第2公園	森崎3丁目307番108	1,762	6	0	0	1	
153	衣笠	4070	森崎3丁目緑道緑地	森崎3丁目307番356	776	1	0	0	0	
154	衣笠	4071	森崎3丁目第3公園	森崎3丁目335番4	625	2	0	0	0	
155	大津	5001	池田公園	池田町2丁目11番地	664	0	1	0	0	
156	大津	5002	池田第2公園	池田町6丁目49番地	245	3	1	0	0	
157	大津	5003	池田第3公園	池田町6丁目80番地	1,137	5	2	0	1	
158	大津	5004	池田第4公園	池田町6丁目61番地	4,914	2	1	0	1	
159	大津	5005	池田第5公園	池田町6丁目90番地	1,866	4	0	0	0	
160	大津	5007	池田諏の宮前公園	池田町2丁目46番地	451	4	1	0	0	
161	大津	5009	大津おりょうさん公園(旧大津3丁目)	大津町3丁目51番2	424	1	2	0	0	
162	大津	5010	大津5丁目公園	大津町5丁目47番地	346	3	1	0	0	
163	大津	5011	桜が丘1丁目公園	桜が丘1丁目35番地	4,669	1	0	1	1	
164	大津	5012	桜が丘1丁目第2公園	桜が丘1丁目41番地	4,621	4	0	0	2	
165	大津	5013	桜が丘1丁目第3公園	桜が丘1丁目91番地	2,036	4	2	0	0	
166	大津	5014	桜が丘2丁目公園	桜が丘2丁目5番地	2,970	1	2	0	1	
167	大津	5015	桜が丘2丁目第2公園	桜が丘2丁目92番地	867	3	1	0	0	
168	大津	5016	桜が丘2丁目第3公園	桜が丘2丁目13番1	5,184	4	1	1	0	
169	大津	5021	根岸第2公園	根岸町4丁目15番地	2,395	2	1	1	1	
170	大津	5022	根岸第3公園	根岸町3丁目18番地	2,200	4	0	1	1	
171	大津	5023	根岸第4公園	根岸町1丁目55番地	2,299	5	2	0	2	
172	大津	5024	根岸第5公園	根岸町5丁目76番地	992	11	10	1	1	
173	大津	5026	走水公園	走水2丁目950番30	2,765	2	0	0	0	
174	大津	5027	走水2丁目公園	走水2丁目775番5	188	3	1	0	0	
175	大津	5029	馬堀3丁目公園	馬堀町3丁目78番88	970	4	1	0	0	
176	大津	5030	馬堀3丁目第2公園	馬堀町3丁目30番47	139	2	0	0	0	
177	大津	5031	馬堀4丁目公園	馬堀町4丁目5番地	124	4	0	0	0	
178	大津	5032	馬堀4丁目第2公園	馬堀町4丁目5番134	119	3	0	0	0	
179	大津	5034	馬堀海岸公園	馬堀海岸2丁目27番	17,082	2	0	0	0	
180	大津	5035	大津1丁目公園	大津町1丁目1番地	1,000	1	1	1	0	

令和5年度 定期点検対象公園遊具一覧表

整理 No.	地区	公園 番号	公園名	所在地	管理面積 (㎡)	施設種別				備考
						単体遊具(A) (基)	単体遊具(B) (基)	単体遊具(C) (基)	複合遊具(小) (基)	
181	大津	5036	馬堀海岸1丁目公園	馬堀海岸1丁目30番1	5,185	5	1	0	1	
182	大津	5037	馬堀海岸2丁目公園	馬堀海岸2丁目24番地	999	6	1	1	0	
183	大津	5038	馬堀海岸2丁目第2公園	馬堀海岸2丁目28番地	1,673	6	0	0	1	
184	大津	5039	馬堀海岸3丁目公園	馬堀海岸3丁目28番地	4,651	3	2	3	1	
185	大津	5040	馬堀海岸4丁目公園	馬堀海岸4丁目88番地	1,765	3	2	0	0	
186	大津	5041	矢の津公園	馬堀町2丁目35番地	1,370	1	2	0	0	
187	大津	5042	池田1丁目第2公園	池田町1丁目44番地	3,248	1	2	0	0	
188	大津	5044	池田1丁目公園	池田町1丁目65番地	3,261	3	0	0	1	
189	大津	5045	池田5丁目公園	池田町5丁目29番地	1,427	2	1	0	1	
190	大津	5047	池田3丁目公園	池田町3丁目9番地	12,950	0	0	1	1	
191	大津	5048	池田3丁目第2公園	池田町3丁目2番地	7,099	7	0	1	1	
192	大津	5049	池田3丁目第3公園	池田町3丁目1番地	12,148	2	0	1	2	
193	大津	5054	池田1丁目第4公園	池田町1丁目6番地	1,892	1	0	0	1	
194	大津	5058	池田5丁目第2公園	池田町5丁目58番50	3,143	1	1	0	1	
195	大津	5060	馬堀海岸4丁目さんかく公園	馬堀海岸4丁目1番8	1,421	3	0	0	0	
196	大津	5062	根岸1丁目公園	根岸町1丁目9番20	1,251	1	0	0	1	
197	大津	5063	馬堀3丁目第3公園	馬堀町3丁目91番9	771	1	1	0	1	
198	浦賀	6002	浦賀公園	浦上台2丁目27番地	1,490	4	2	1	0	
199	浦賀	6003	浦賀1丁目公園	浦賀1丁目2番地	1,002	1	0	0	0	
200	浦賀	6004	浦賀3丁目公園	浦賀3丁目4番地	1,312	4	2	0	0	
201	浦賀	6005	浦賀5丁目公園	浦賀5丁目33番地	2,282	7	2	1	0	
202	浦賀	6006	浦賀5丁目第2公園	浦賀5丁目42番地	6,179	5	0	1	1	
203	浦賀	6007	浦賀5丁目第3公園	浦賀5丁目50番地	1,141	8	1	0	0	
204	浦賀	6008	浦賀5丁目第4公園	浦賀5丁目60番地	1,352	9	2	1	0	
205	浦賀	6009	浦賀7丁目公園	浦賀7丁目1番1	3,958	10	1	0	0	
206	浦賀	6010	浦賀丘1丁目公園	浦賀丘1丁目29番地	4,769	3	2	0	0	
207	浦賀	6011	浦賀丘1丁目第2公園	浦賀丘1丁目31番地	675	4	1	0	0	
208	浦賀	6012	浦賀丘2丁目公園	浦賀丘2丁目3番地	2,292	5	2	1	0	
209	浦賀	6013	浦賀丘3丁目公園	浦賀丘3丁目31番地	1,336	3	0	0	1	
210	浦賀	6014	小原台公園	小原台25番地	1,534	7	0	0	1	

令和5年度 定期点検対象公園遊具一覽表

整理 No.	地区	公園 番号	公園名	所在地	管理面積 (㎡)	施設種別				備考
						単体遊具(A) (基)	単体遊具(B) (基)	単体遊具(C) (基)	複合遊具(小) (基)	
211	浦賀	6015	小原台第2公園	小原台2097番地	785	0	1	0	0	
212	浦賀	6016	小原台第3公園	小原台2097番地	513	7	2	0	0	
213	浦賀	6018	鴨居公園	鴨居3丁目691番	1,753	7	1	0	0	
214	浦賀	6019	鴨居第2公園	鴨居2丁目142番地	632	2	0	1	1	
215	浦賀	6020	鴨居第3公園	鴨居2丁目40番地	2,234	3	1	0	0	
216	浦賀	6021	鴨居第4公園	鴨居2丁目157番地	960	0	3	0	0	
217	浦賀	6022	鴨居1丁目公園	鴨居1丁目21番地	2,261	2	2	0	0	
218	浦賀	6023	鴨居1丁目第2公園	鴨居1丁目2825番地	335	0	2	1	0	
219	浦賀	6024	鴨居2丁目公園	鴨居2丁目296番地	395	4	0	0	0	
220	浦賀	6025	鴨居2丁目第2公園	鴨居2丁目286番地	591	2	0	0	0	
221	浦賀	6026	鴨居3丁目公園	鴨居3丁目961番地	7,051	1	1	1	0	
222	浦賀	6027	鴨居3丁目第2公園	鴨居3丁目777番地	642	4	1	0	0	
223	浦賀	6028	鴨居3丁目第3公園	鴨居3丁目1359番地	663	2	1	0	0	
224	浦賀	6029	立野公園	二葉1丁目2196番地	2,948	3	0	0	2	
225	浦賀	6031	光風台第2公園(旧西浦賀第2)	光風台20番地	1,250	1	2	1	0	
226	浦賀	6032	光風台第3公園(旧西浦賀第3)	光風台20番地	2,094	1	2	1	0	
227	浦賀	6033	西浦賀海岸公園	西浦賀4丁目8番地	1,563	2	1	0	0	
228	浦賀	6035	東浦賀公園	東浦賀2丁目70番4	1,052	2	2	0	1	
229	浦賀	6036	東浦賀2丁目公園	東浦賀2丁目70番10	1,533	4	1	0	1	
230	浦賀	6037	二葉1丁目公園	二葉1丁目2196番	350	2	0	0	1	
231	浦賀	6038	二葉2丁目公園	二葉2丁目2977番地	329	2	0	0	1	
232	浦賀	6039	二葉2丁目第2公園	二葉2丁目2984番地	393	1	2	0	0	
233	浦賀	6040	みかん台公園	鴨居1丁目2547番地	1,780	0	2	0	0	
234	浦賀	6041	みかん台第2公園	鴨居1丁目2578番地	621	4	2	0	0	
235	浦賀	6042	南浦賀公園	南浦賀4番地	690	5	0	0	0	
236	浦賀	6043	南浦賀第2公園	南浦賀15番地	611	4	2	0	0	
237	浦賀	6044	早稲田公園	二葉2丁目2277番地	1,174	6	0	0	1	
238	浦賀	6045	東浦賀1丁目公園	東浦賀1丁目49番10	637	3	1	0	0	
239	浦賀	6046	浦賀5丁目第5公園	浦賀5丁目87番地	3,968	6	2	0	1	
240	浦賀	6047	小原台第4公園	小原台1583番地	1,438	2	0	0	1	

令和5年度 定期点検対象公園遊具一覧表

整理 No.	地区	公園 番号	公園名	所在地	管理面積 (㎡)	施設種別				備考
						単体遊具(A) (基)	単体遊具(B) (基)	単体遊具(C) (基)	複合遊具(小) (基)	
241	浦賀	6048	浦賀3丁目第2公園	浦賀3丁目30番地	1,779	0	0	0	1	
242	浦賀	6049	小原台第5公園	小原台1674番地	150	2	0	0	0	
243	浦賀	6050	吉井1丁目公園	吉井1丁目161番地	2,484	5	2	0	1	
244	浦賀	6051	若風公園(旧舟倉第2)	光風台1番地	3,335	3	0	0	1	
245	浦賀	6052	吉井4丁目公園	吉井4丁目8番地	1,998	0	0	0	1	
246	浦賀	6053	浦上台トンネルの上公園	浦上台3丁目52番地	1,293	1	0	0	1	
247	浦賀	6054	山手中央公園	吉井2丁目5番地	10,212	5	0	0	1	
248	浦賀	6056	吉井4丁目第2公園	吉井4丁目18番地	8,686	1	0	0	1	
249	浦賀	6057	吉井3丁目公園	吉井3丁目16番地	797	0	1	0	1	
250	浦賀	6059	吉井2丁目第3公園	吉井2丁目14番地	998	0	2	0	0	
251	浦賀	6068	浦賀ひまわり公園(旧西浦賀3丁目)	浦賀丘1丁目104番27	953	1	1	0	0	
252	浦賀	6075	東浦賀2丁目第2公園	東浦賀2丁目67番27	450	3	0	0	0	
253	久里浜	7001	岩戸3丁目公園	岩戸3丁目364番地	13,054	4	2	0	0	
254	久里浜	7002	岩戸4丁目公園	岩戸4丁目58番地	6,163	7	1	0	0	
255	久里浜	7003	岩戸4丁目第2公園	岩戸4丁目73番地	697	2	2	0	0	
256	久里浜	7004	岩戸5丁目公園	岩戸5丁目10番地	4,340	6	6	1	0	
257	久里浜	7005	久比里公園	久比里2丁目392番地	258	2	3	0	0	
258	久里浜	7006	久里浜公園	久里浜6丁目642番6	5,871	1	1	0	0	
259	久里浜	7007	久里浜2丁目公園	久里浜2丁目18番地	336	1	0	0	0	
260	久里浜	7008	久里浜3丁目公園	久里浜3丁目182番地	4,383	4	0	0	0	
261	久里浜	7010	久里浜8丁目公園	久里浜8丁目11番地	1,322	2	2	0	1	
262	久里浜	7012	久里浜台1丁目公園	久里浜台1丁目18番地	1,612	9	1	0	0	
263	久里浜	7013	久里浜台2丁目公園	久里浜台2丁目25番地	1,131	1	2	0	0	
264	久里浜	7014	久里浜台2丁目第2公園	久里浜台2丁目33番地	3,316	5	2	0	0	
265	久里浜	7015	佐原公園	佐原1丁目12番地	1,595	2	2	0	0	
266	久里浜	7017	佐原3丁目第2公園	佐原3丁目1172番地	471	3	2	0	0	
267	久里浜	7018	佐原4丁目公園	佐原4丁目2番地	669	1	1	1	0	
268	久里浜	7019	佐原4丁目第2公園	佐原4丁目7番地	1,005	4	2	0	0	
269	久里浜	7020	佐原4丁目第3公園	佐原4丁目235番地	1,669	4	1	1	0	
270	久里浜	7021	佐原太郎崎公園	佐原5丁目285番地	625	1	1	0	0	



令和5年度 定期点検対象公園遊具一覧表

整理 No.	地区	公園 番号	公園名	所在地	管理面積 (㎡)	施設種別				備考
						単体遊具(A) (基)	単体遊具(B) (基)	単体遊具(C) (基)	複合遊具(小) (基)	
271	久里浜	7023	神明公園	神明町1番8	25,263	5	0	1	1	
272	久里浜	7025	長瀬公園	長瀬2丁目162番地	3,081	3	1	0	1	
273	久里浜	7026	長瀬第2公園	長瀬1丁目13番地	378	6	1	0	0	
274	久里浜	7027	長瀬第3公園	長瀬1丁目9番地	1,144	1	1	1	0	
275	久里浜	7028	長瀬第4公園	長瀬1丁目3番地	601	2	1	0	0	
276	久里浜	7029	ハイランド1丁目公園	ハイランド1丁目1686番地	2,533	7	3	1	0	
277	久里浜	7030	ハイランド1丁目第2公園	ハイランド1丁目1526番地	3,950	5	2	0	0	
278	久里浜	7031	ハイランド2丁目公園	ハイランド2丁目816番地	801	1	1	0	0	
279	久里浜	7032	ハイランド2丁目第2公園	ハイランド2丁目1131番地	2,068	2	0	0	2	
280	久里浜	7033	ハイランド3丁目公園	ハイランド3丁目1427番地	946	3	1	0	0	
281	久里浜	7034	ハイランド3丁目第2公園	ハイランド3丁目1336番地	717	5	1	0	0	
282	久里浜	7035	ハイランド4丁目公園	ハイランド4丁目1492番地	8,429	4	1	2	0	
283	久里浜	7036	ハイランド5丁目公園	ハイランド5丁目1618番地	1,748	3	2	0	1	
284	久里浜	7037	若宮台公園(旧舟倉)	若宮台90番地	926	2	2	0	0	
285	久里浜	7039	若宮台第2公園(旧舟倉第3)	若宮台2017番地	501	2	1	1	1	
286	久里浜	7041	八幡公園	久里浜4丁目74番地	927	2	1	0	1	
287	久里浜	7042	八幡第2公園	久里浜3丁目93番地	2,106	1	0	0	1	
288	久里浜	7043	久里浜5丁目第2公園	久里浜5丁目1790番地	784	2	0	1	0	
289	久里浜	7044	久里浜6丁目公園	久里浜6丁目1720番地	993	1	1	0	1	
290	久里浜	7045	岩戸3丁目第2公園	岩戸3丁目364番地	686	0	1	1	0	
291	久里浜	7047	久里浜1丁目公園	久里浜1丁目381番4	22,628	0	0	0	0	
292	久里浜	7049	佐原3丁目第3公園	佐原3丁目1328番地	1,286	2	0	0	1	
293	久里浜	7050	舟倉2丁目公園	舟倉2丁目330番地	820	3	2	0	1	
294	久里浜	7052	長瀬2丁目公園	長瀬2丁目162番110	1,018	1	1	0	1	
295	久里浜	7053	長瀬2丁目第2公園	長瀬2丁目162番109	507	0	0	0	1	
296	久里浜	7054	久里浜1丁目第2公園	久里浜1丁目416番8	9,864	3	1	1	0	
297	北下浦	8001	粟田1丁目公園	粟田1丁目1228番地	2,146	6	2	0	1	
298	北下浦	8002	粟田1丁目第2公園	粟田1丁目1257番46	568	5	1	0	0	
299	北下浦	8003	粟田1丁目第3公園	粟田1丁目1312番地	594	1	1	0	0	
300	北下浦	8004	粟田2丁目公園	粟田2丁目1148番地	233	1	0	0	0	

令和5年度 定期点検対象公園遊具一覧表

整理 No.	地区	公園 番号	公園名	所在地	管理面積 (㎡)	施設種別				備考
						単体遊具(A) (基)	単体遊具(B) (基)	単体遊具(C) (基)	複合遊具(小) (基)	
301	北下浦	8005	栗田2丁目第2公園	栗田2丁目1198番地	267	3	0	0	0	
302	北下浦	8006	栗田2丁目第3公園	栗田2丁目1209番地	1,100	1	0	0	0	
303	北下浦	8007	栗田2丁目第4公園	栗田2丁目1243番地	2,032	4	1	0	0	
304	北下浦	8008	栗田2丁目第5公園	栗田2丁目1247番地	944	7	1	0	0	
305	北下浦	8009	栗田2丁目第6公園	栗田2丁目1274番地	1,341	3	2	0	0	
306	北下浦	8010	津久井公園	津久井5丁目2902番地	498	1	1	0	0	
307	北下浦	8011	津久井大畑公園	グリーンハイツ1972番地	1,027	0	2	0	0	
308	北下浦	8013	長沢七軒町公園	長沢1丁目363番地	1,086	2	2	0	0	
309	北下浦	8014	長沢台公園	長沢3丁目2025番地	1,708	2	1	0	1	
310	北下浦	8015	長沢台第2公園	長沢3丁目1842番地	3,589	2	0	0	1	
311	北下浦	8016	長沢殿前公園	グリーンハイツ550番地	3,270	9	1	0	0	
312	北下浦	8017	長沢平田公園	長沢4丁目1533番地	2,525	3	2	0	0	
313	北下浦	8018	長沢婦がらみ公園	長沢2丁目1811番地	1,045	4	3	0	0	
314	北下浦	8019	長沢村岡公園	長沢1丁目1011番1	12,845	1	1	0	0	
315	北下浦	8021	野比志も公園	野比2丁目88番31	404	3	3	0	0	
316	北下浦	8022	野比中村公園	野比2丁目325番22	611	3	0	0	1	
317	北下浦	8023	野比はなわ公園	野比3丁目2005番9	558	2	1	0	0	
318	北下浦	8024	野比はなわ第2公園	野比3丁目1851番50	2,416	2	1	1	0	
319	北下浦	8025	野比はなわ第3公園	野比3丁目1851番51	1,439	4	1	2	0	
320	北下浦	8026	野比松葉公園	野比3丁目2093番6	6,098	2	1	0	0	
321	北下浦	8027	野比松葉第2公園	野比3丁目2094番4	1,792	1	0	1	0	
322	北下浦	8029	野比しま田公園	野比1丁目1002番7	463	1	1	0	1	
323	北下浦	8030	野比東ノ入公園	野比4丁目2500番6	9,136	0	0	0	1	
324	北下浦	8033	長沢1丁目公園	長沢1丁目70番地	317	2	0	0	0	
325	北下浦	8034	長沢4丁目公園	長沢4丁目1519番地	453	3	1	0	0	
326	北下浦	8043	長沢3丁目公園	長沢3丁目1857番27	1,384	2	1	0	0	
327	西	9001	秋谷公園	秋谷4540番地	625	2	1	0	1	
328	西	9003	秋谷1丁目公園	秋谷1丁目724番地	243	1	0	0	1	
329	西	9004	一騎塚公園	武3丁目4番地	50	3	0	0	0	
330	西	9006	太田和1丁目第2公園	太田和1丁目1071番地	3,231	1	0	1	2	

令和5年度 定期点検対象公園遊具一覽表

整理 No.	地区	公園 番号	公園名	所在地	管理面積 (㎡)	施設種別				備考
						単体遊具(A) (基)	単体遊具(B) (基)	単体遊具(C) (基)	複合遊具(小) (基)	
331	西	9008	太田和1丁目第4公園	太田和1丁目1465番地	1,572	3	0	1	0	
332	西	9010	荻野公園	荻野230番地	1,376	2	6	0	0	
333	西	9011	久留和公園	秋谷4424番地	1,173	5	0	1	0	
334	西	9013	武1丁目公園	武1丁目1520番地	755	6	2	0	0	
335	西	9014	武1丁目第2公園	武1丁目1843番地	404	5	0	0	0	
336	西	9016	武3丁目公園	武3丁目138番地	1,421	3	0	0	1	
337	西	9017	武4丁目公園	武4丁目1011番地	330	2	2	0	0	
338	西	9018	武4丁目第2公園	武4丁目971番地	789	2	0	0	1	
339	西	9019	武4丁目第3公園	武4丁目971番地	993	4	1	0	0	
340	西	9020	武5丁目公園	武5丁目1033番地	1,160	2	2	2	0	
341	西	9021	武5丁目第2公園	武5丁目1108番地	1,516	4	1	0	1	
342	西	9022	武5丁目第3公園	武5丁目1142番地	4,960	2	2	0	0	
343	西	9023	武山公園	林1丁目2209番地	2,413	0	1	0	1	
344	西	9025	富浦公園	長井1丁目1番2	22,697	1	2	1	0	
345	西	9026	長井岡崎公園	長井3丁目9番180	2,316	4	0	0	1	
346	西	9027	長井岡崎第2公園	長井3丁目9番46	368	1	1	0	0	
347	西	9028	長井屋形公園	長井5丁目2880番27	612	1	1	0	0	
348	西	9029	長坂公園	長坂3丁目2035番地	4,541	3	1	0	1	
349	西	9030	長坂第2公園	長坂3丁目790番地	1,827	1	1	0	0	
350	西	9031	長坂第3公園	長坂3丁目790番地	1,874	8	1	0	0	
351	西	9032	林2丁目公園	林2丁目1151番地	973	3	3	0	0	
352	西	9033	林2丁目第2公園	林2丁目1303番地	1,029	3	0	0	1	
353	西	9034	林3丁目公園	林3丁目434番地	459	5	2	0	0	
354	西	9035	林3丁目第2公園	林3丁目887番地	957	3	0	0	0	
355	西	9036	林3丁目第3公園	林3丁目881番地	745	3	0	0	1	
356	西	9037	太田和2丁目公園	太田和2丁目1962番地	2,051	0	0	0	1	
357	西	9040	武1丁目第4公園	武1丁目2044番地	178	0	1	0	0	
358	西	9041	山科台公園	山科台23番14	23,035	9	0	2	3	
359	西	9042	湘南国際村1丁目公園	湘南国際村1丁目3209番地	8,500	2	0	0	1	
360	西	9045	武1丁目第5公園	武1丁目1281番地	302	1	1	0	0	

令和5年度 定期点検対象公園遊具一覧表

整理 No.	地区	公園 番号	公園名	所在地	管理面積 (㎡)	施設種別				備考
						単体遊具(A) (基)	単体遊具(B) (基)	単体遊具(C) (基)	複合遊具(小) (基)	
361	西	9048	芦名1丁目公園	芦名1丁目375番地	197	1	1	1	0	
362	西	9058	林5丁目公園	林5丁目1262番8号	361	1	1	0	0	
363	西	9060	秋谷1丁目きらきら公園	秋谷1丁目	4,259	3	0	1	0	
364	西	9061	林1丁目公園	林1丁目2455番地	460	2	1	0	0	
365	西	9062	佐島の丘公園	佐島の丘2丁目856番地	14,347	11	0	0	1	
366	西	9063	佐島の丘第2公園	佐島の丘1丁目249番地	2,401	3	0	0	0	
367	西	9066	佐島の丘第3公園	佐島の丘2丁目757番地	1,072	0	2	0	0	
368	西	9068	秋谷2丁目公園	秋谷2丁目280番地	285	1	0	0	0	
369	西	9069	佐島の丘第4公園	佐島の丘1丁目1番3	14,066	3	0	0	0	
					小計	1058	431	80	132	
					合計	1,701				

令和00年度 公園遊具定期点検結果一覧表

(参考)

公園番号	施設番号	公園名	地区	具体的施設名称	数量	単位	構造	主な材質	施設種別	備考	点検年度	点検年月日	判定					特記事項
													使用継続	総合判定	ハザード	劣化	塗装	
1001	D0101-0001	浦郷公園	追浜地区	2連ブランコ (柵付)	1	基	—	鉄	単体遊具 (B)		R00	2000/10/1	可	C	3	b	B	吊り部材 磨耗あり 35.0%
1001	D0201-0001	浦郷公園	追浜地区	すべり台	1	基	落下高さ2.08m	鉄、 滑降面:ステンス	単体遊具 (B)		R00	2000/10/1	可	C	3	b	B	
1001	D1001-0001	浦郷公園	追浜地区	三間低鉄棒	1	基	—	鉄	単体遊具 (A)		R00	2000/10/1	可	C	3	b	B	
1001	D0601-0001	浦郷公園	追浜地区	ジャングルジム	1	基	落下高さ2.35m	鉄	単体遊具 (B)		R00	2000/10/1	可	C	3	b	B	
1001	D1101-0001	浦郷公園	追浜地区	動物遊具 (リス)	1	基	—	FRP	単体遊具 (A)		R00	2000/10/1	可	C	3	b	B	
1001	D1101-0002	浦郷公園	追浜地区	動物遊具 (トラ)	1	基	—	—	単体遊具 (A)		R00	2000/10/1	—	—	—	—	—	撤去済み
1010	D0101-0001	〇〇公園	追浜地区	スプリング遊具 (ヒコーキ)	1	基	—	鉄、木	単体遊具 (A)		R00	2000/10/1	可	C	1	c	B	スプリング部 発錆あり 上物部 腐朽あり
1019	D1001-0001	〇〇公園	追浜地区	雲梯 (山型)	1	基	落下高さ2.18m	鉄	単体遊具 (A)		R00	2000/10/1	可	C	3	b	B	
1022	D1101-0001	〇〇公園	追浜地区	登り棒 (6人用傘型)	1	基	落下高さ2.65m	鉄	単体遊具 (B)		R00	2000/10/1	可	C	1	c	C	支柱 発錆あり
1022	D1101-0002	〇〇公園	追浜地区	リンク遊具 (ラッコ)	1	基	—	鉄、FRP	単体遊具 (A)		R00	2000/10/1	可	C	3	c	C	上物部 磨耗あり
1022	D1101-0003	〇〇公園	追浜地区	すべり台 (ゾウ型)	1	基	落下高さ1.49m	鉄、 滑降面:プラスチック	単体遊具 (B)		R00	2000/10/1	可	C	3	c	C	各部 腐食あり
1026	D0101-0001	〇〇公園	追浜地区	ローラーすべり台	1	基	落下高さ1.74m 滑降面延長7.90m	木、 滑降面:鉄	単体遊具 (C)		R00	2000/10/1	可	C	3	c	B	出発部 腐朽あり 滑降部 回転不良あり
1030	D0401-0002	〇〇公園	追浜地区	チェーンネットクライム	1	基	落下高さ2.60m	鉄	単体遊具 (C)		R00	2000/10/1	可	C	3	c	C	チェーン 発錆あり
1031	D0401-0001	〇〇公園	追浜地区	コンビネーション遊具	1	基	落下高さ2.50/2.10m、 滑り台×2、雲梯	木、ステンス	複合遊具 (小)		R00	2000/10/1	可	C	3	c	A	木部 腐朽多数あり
2001	D0201-0001	〇〇公園	田浦地区	スプリング遊具 (バギー)	1	基	—	鉄、プラスチック	単体遊具 (A)		R00	2000/10/1	可	C	0	c	A	スプリング部 発錆あり
2001	D1001-0001	〇〇公園	田浦地区	コンビネーション遊具	1	基	落下高さ1.18m、滑り 台、吊り渡し	鉄、プラスチック	複合遊具 (小)		R00	2000/10/1	可	C	2	c	B	各部 腐食あり
2002	D9901-0001	〇〇公園	田浦地区	2連ブランコ (柵付)	1	基	—	鉄	単体遊具 (B)		R00	2000/10/1	可	C	2	c	A	着座部 カバー破損あり
2005	D0201-0001	〇〇公園	田浦地区	スプリング遊具 (ウサギ)	1	基	—	—	単体遊具 (A)		R00	2000/10/1	—	—	—	—	—	撤去済み
2005	D1001-0001	〇〇公園	田浦地区	すべり台	1	基	落下高さ1.96m	鉄、 滑降面:プラスチック	単体遊具 (B)		R00	2000/10/1	不可	D	2	d	C	本体 腐食箇所多数あり
2005	D1101-0001	〇〇公園	田浦地区	2連ブランコ (柵付)	1	基	—	鉄	単体遊具 (B)		R00	2000/10/1	可	C	3	c	A	吊り部材 磨耗あり 31.2%

※ 表データを渡しますので、点検結果を入力してExcelデータ形式で提出して下さい。

定期点検総括表

公園名	浦郷公園		公園番号	1001	住所	浦郷町2丁目71番地	
点検社	〇〇〇〇				点検日	令和00年度 2000 年 10 月 1 日	
点検者	〇〇〇〇				確認者	〇〇〇〇	
施設番号	施設名	機能判定			特記事項	塗装判定	
		使用継続	総合判定	劣化 ハザード			
D0101-0001	2連ブランコ	可	C	b 3	吊り部材 摩耗あり 35.0%	B	
D0201-0001	すべり台	可	C	b 3		B	
D1001-0001	三間低鉄棒	可	C	b 3		B	
D0601-0001	ジャングルジム	可	C	b 3		B	
D1101-0001	動物遊具 (リス)	可	C	b 3		B	
D1101-0002	動物遊具 (トラ)	-	-	- -	撤去済み	-	

※ 公園ごとに、こちらの表と類似したものを作成して下さい。

## ブランコ+柵 定期点検表

管理番号 1

施設名 施設番号	2連ブランコ D0101-0001	公園名 公園番号	浦郷公園 1001	住所	浦郷町2丁目71番地
点検社	〇〇〇〇			点検日	令和00年度 2000年10月1日
点検者	〇〇〇〇			確認者	〇〇〇〇
製造社	不明	S Pシール	(無)・有 ( )	製品番号	不明
設置年月	不明		経過年月	不明	最大落下高さ 2,470 mm
構造部材1	鉄	構造部材2	—	消耗部材	吊り金具 ロックチェーン 着座側金具
対象年齢シール	(無)・有	対象年齢	1歳～3歳・3歳～6歳・6歳～12歳・3歳～12歳・大人		
使用継続	I. 機能に関する総合判定			II. 塗装に関する総合判定	
(可)・不可	A: 健全であり、修繕の必要がない B: 軽微な異常があり、経過観察が必要 C: 異常があり、修繕又は対策が必要 D: 危険性の高い異常があり、緊急修繕が必要又は、破棄して更新を検討			A: 健全な状態 B: 部分的に塗装剥離があり、経過観察が必要な状態 C: 全体的に塗装剥離があり、再塗装が必要な状態	
ハザード	0: 傷害をもたらす物的ハザードがない状態 1: 軽度の傷害をもたらすハザードがある状態 2: 重大であるが恒久的ではない傷害をもたらすハザードがある状態 3: 生命に危険、あるいは重度の恒久的な障害をもたらすハザードがある状態			劣化	a: 健全な状態 b: 軽微な劣化がある状態 c: 修繕の必要な劣化がある状態 d: 緊急修繕が必要な劣化がある状態
特記事項	吊り部材 摩耗あり 35.0%				

## 【安全領域】

点検項目	点検器具	判定	写真No.	備考
②運動方向、着座部が飛び出し可の時、落下高さ+1,500mm以上。全領域重複不可	メジャー	2 合・(否)		
④その他方向、着座部の外側から1,500mm以上。全領域重複可	メジャー	2 (合)・否		
柱の外側から500mm以上。全領域重複可	メジャー	2 (合)・否		
上部空間、1,800mm以上	メジャー	1 (合)・否		
※ コンクリート・アスファルトなどの固い設置面でない	目視	3 (合)・否		
※ くぼみ・石ころなどの障害物がないこと	目視	1 合・(否)		

## 【劣化】

ブランコ本体

## 支柱部

点検項目	点検器具	判定	写真No.	備考
腐食がないか(地際部附近) (全数点検)	目視打診	a・b・c・d		
腐食がないか(地際部附近以外)	目視打診	a・b・c・d		
ぐらつきがないか	揺診	a・b・c・d		
破損など (破損 0ヶ所)	目視	a・b・c・d		

## 梁部

腐食がないか(金具附近)	目視打診	a・b・c・d		
腐食がないか(金具附近以外)	目視打診	a・b・c・d		
破損など (破損 0ヶ所)	目視	a・b・c・d		

## 継手金具

腐食がないか	目視	a・b・c・d		
ボルトの緩みがないか	打診触診	a・b・c・d		
破損・割れ (破損・割れ 0ヶ所)	目視	a・b・c・d		

## 吊り金具

点 検 項 目	点検器具	判定	写真No.	備 考
腐食がないか (全数点検)	目視	a・b・c・d		
回転不良がないか	触診聴診	a・b・c・d		
ボルトの緩みがないか	打診触診	a・b・c・d		
磨耗 (磨耗 0 ヶ所)	触診	a・b・c・d		
破損など (破損 0 ヶ所)	目視	a・b・c・d		

## 吊り部材

ねじれ (全数点検) (ねじれ 0 ヶ所)	目視	a・b・c・d		
腐食がないか	目視	a・b・c・d		
磨耗 (磨耗 0 ヶ所)	ノギス	a・b・c・d		
破損など (破損 0 ヶ所)	目視	a・b・c・d		

## 着座部

磨耗・腐食 (全数点検) (磨耗・腐食 0 ヶ所)	目視	a・b・c・d		
破損など (破損 0 ヶ所)	目視	a・b・c・d		

## 基礎部

ぐらつきがないか (全数点検)	揺診	a・b・c・d		
破損など (破損 0 ヶ所)	目視	a・b・c・d		

## ブランク柵

## 支柱部

腐食がないか (地際部附近) (4 隅の 4 本)	目視打診	a・b・c・d		
腐食がないか (地際部附近以外)	目視打診	a・b・c・d		
ぐらつきがないか	揺診	a・b・c・d		
破損など (破損 0 ヶ所)	目視	a・b・c・d		

## 横架材

腐食がないか (金具附近) (全数点検)	目視打診	a・b・c・d		
腐食がないか (金具附近以外)	目視打診	a・b・c・d		
破損など (破損 0 ヶ所)	目視	a・b・c・d		

## 継手金具

腐食がないか (全数点検)	目視	a・b・c・d		
ボルトの緩みがないか	打診触診	a・b・c・d		
破損・割れ (破損・割れ 0 ヶ所)	目視	a・b・c・d		

## 基礎部

ぐらつきがないか (全数点検)	揺診	a・b・c・d		
破損など (破損 0 ヶ所)	目視	a・b・c・d		

## 【規準一般規定】

## ①頭部・胴体の挟み込み

点 検 項 目	点検器具	判定	写真No.	備 考
頭部・胴体の挟み込み (100~230mm)	器具A B	2 (合)・否		
※落下により首へのダメージが想定される場合はハザードレベルを3とする	器具A B	3 (合)・否		

## ②頭部または首の挟み込み

頭部または首の挟み込み (V字型開口部)	器具A B	3 (合)・否		
----------------------	-------	---------	--	--

## ③指の挟み込み

指の挟み込み (φ8~25mm)	器具E	2 (合)・否		
------------------	-----	---------	--	--

## ④足の挟み込み

足の挟み込み (30mmを超える)	器具A B	1 (合)・否		
-------------------	-------	---------	--	--



## ⑤絡まり・引っ掛かり

点 検 項 目	点検器具	判定	写真No.	備 考
絡まり・引っ掛かり	目視	2 (合) ・ 否		

## ⑥衝突・転倒

衝突・転倒	目視	1 (合) ・ 否		
-------	----	-----------	--	--

## ⑦ボルトナット類による突起

ボルト・ナット類による突起	目視	1 (合) ・ 否		
---------------	----	-----------	--	--

## ⑧鋭利な突端・角・縁

鋭利な突端・角・縁	目視触診	1 (合) ・ 否		
-----------	------	-----------	--	--

## ⑪救助対策

救助対策	目視	1 (合) ・ 否		
------	----	-----------	--	--

## ⑫基礎の設計

基礎の設計（基礎の天端 土かぶり100mm以上）	メジャー	1 合 ・ (否)		
落下・転倒が想定される個所に基礎の露出がないこと	目視	3 合 ・ (否)		

## 【規準】

## 着座部

点 検 項 目	点検器具	判定	写真No.	備 考
一人乗りとし、座った時に体が安定し、安全な材質や形状・構造	目視	2 (合) ・ 否		
柔らかい材質又は覆われて、底面は突起物が露出しない構造	目視触診	2 合 ・ (否)		
平板型の奥行は有効幅の中で一番狭い部分で120mm以上	メジャー	1 (合) ・ 否		
有効幅は、幼児用300～400mm、児童用350～500mm	メジャー	1 (合) ・ 否		
スイングクリアランスは、350～450mm	メジャー	2 合 ・ (否)		
隣り合った支柱間に吊るす着座部は、2座まで	目視	2 (合) ・ 否		

## 揺動部

吊り部材はバリなどが無いこと	目視触診	1 (合) ・ 否		
吊り部材は、2°以上に角度を持って吊り下げる	傾斜計	1 (合) ・ 否		
吊り部材同士・支柱との間隔は、着地面より1,000mmの位置で650mm以上とする	器具F	1 (合) ・ 否		
揺動部のボルト・シャックルは、緩み止めの対策をする	目視	2 (合) ・ 否		

## 梁部

落下高さは、幼児用2,000mm以下、児童用3,000mm以下	メジャー	2 (合) ・ 否		
着座部上面から回転軸までの高さ児童用1,750mm以上	メジャー	2 (合) ・ 否		

## 境界柵

境界柵又はそれに類したものはあるか	目視	1 (合) ・ 否		
境界柵は、安全領域内に設置してはならない	メジャー	2 合 ・ (否)		
境界柵の横架材は、その上に容易に立てない形状とする	目視	1 (合) ・ 否		
設置面から横架材上面までの高さは、600～700mmとする	メジャー	1 合 ・ (否)		
境界柵が連続又は隣接する場合、内々寸法で500mm以上離す	メジャー	1 (合) ・ 否		

※ 遊具ごとに、こちらの表と類似したものを作成して下さい。

※ 撤去済みの遊具についても提出して下さい。

(参考)

## 点検写真台帳

公園	1001	浦郷公園	地区	-	追浜			点検日	2000/10/1
施設	D0101 -0001	2連ブランコ			総合	劣化	ハザード	ページ	1 / 1
					C	b	3		

写真No.	全景写真	判定
1		
写真添付		

写真No.		判定
2		
写真添付		

写真No.		判定
3		
写真添付		

写真No.		判定
4		
写真添付		


写真No.		判定
5		
写真添付		

写真No.		判定
6		
写真添付		

※ 遊具ごとに、こちらの表と類似したものを作成して下さい。  
※ 撤去済みの遊具についても、撤去されたことが分かるように写真を提出して下さい。

(参考)

平面図



浦郷公園

※ 公園ごとに図面データを渡しますので、撤去済み・新設・移設等がありましたら、記入して提出して下さい。